Standar Nasional Indonesia

Cara uji geometris mesin gerinda permukaan dengan spindel horizontal



© BSN 1989

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Gd. Manggala Wanabakti Blok IV, Lt. 3,4,7,10. Telp. +6221-5747043 Fax. +6221-5747045 Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

CARA UJI GEOMETRIS MESIN GURINDA PERMUKAAN DENGAN SPINDEL HORIZONTAL

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi batasan, kondisi uji, peralatan uji, cara uji geometris mesin gurinda permukaan dengan spindel horizon-tal.

BATASAN

Pengujian geometris mesin gurinda permukaan dengan spindel horizontal meliputi kedudukan lintasan luncur meja, kelurusan gerak memanjang meja, kerataan permukaan meja dalam daerah penggerindaan, kesejajaran permukaan meja dalam daerah penggerindaan, kesejajaran antara alur T meja dengan gerak memanjang meja, ketegak-lurusan alur T meja terhadap gerak melintang meja, ketegak-lurusan gerak vertikal kepala spindel terhadap permukaan meja, penyimpangan putar radial spindel, penyimpangan putar aksial spindel, kesejajaran sumbu spindel, terhadap permukaan meja, dan ketegak-lurusan sumbu spindel terhadap alur T meja.

3. KONDISI UJI

- 3.1. Pondasi mesin harus cukup kuat menahan bekan mesin, persyaratan ditentukan oleh pabrik pembuat.
- 3.2. Tempat uji harus memenuhi persyaratan, antara lain tingkat getaran-getaran, kelembaban udara, suhu ruangan, serta kebersihan yang ditentukan oleh pabrik pembuat, sehingga memungkinkan untuk dilakukan uji geometris.

3.3. Sebelum dilakukan uji geometris terlebih dahulu dilakukan uji jalan tanpa beban untuk tujuan pelumasan bagian-bagian mesin, petunjuk-petunjuk dalam menjalankan mesin ditentukan oleh pabrik pembuat.

4. PERALATAN UJI

Peralatan uji yang digunakan harus memenuhi standar yang berlaku dan telah dikalibrasi. Peralatan uji tersebut antara lain adalah :

- a) Pendatar presisi;
- b) Penyiku;
- c) Balok uji;
- d) Jam ukur;
- e) Silinder uji;
- f) Bola baja;
- g) Jembatan pendatar.

5. CARA UJI

Cara uji didasarkan atas SII. 1519-85 dan SII. 1520-85 yang merupakan prinsip-prinsip yang tidak dapat dipisahkan dengan standar ini. Cara uji geometris ini mencakup sasaran uji dan pelaksana pengujian, sesuai dengan tabel berikut ini. Pengujian yang dibolehkan adalah merupakan syarat lulus uji geometris.

Tabe1

Penyimpangan yang dibolehkan	9	0,02 per 1000 0,02 per 1000
Pelaksanaan Uji	5	Gerakkan meja dari kanan ke kiri. Tempatkan penda-bada al di atas peluncur meja dan bacalah. -Letakkan jembatan pendatar dan pendatar dalam arah melintang pada bi di atas lintasan luncur meja dan bacalah. -Kemudian gerakkan meja dan azah meletakkan pendatar dalam arah meletakkan pendatar dalam arah memanjang dan melintang. Bila perlu meja dilepas, pengujian dilakukan peda lintasan luncur meja.
Peralatan Uji	***	- Pendatar Pre- G - Jembatan penda-trar tar
Gambar		
Sasaran Uji	7	Kedudukan lintasan Juncur a) Kelurusan dalam arah memanjang dalam bidang ber- tikal. b) Kesejajaran dalam arah melintang.
No.	7	-i

Tabel (lanjutan)

Satuan : mm	Penyimpangan yang Dibolehkan	9	r 0,01 per 1000. s e- ang s', el	in- ng- 1. 0,02 per 1000
	Pelaksangan Uji	5	Pasanglah kaki jam uku dan jam ukur pada bagi mesin yang tetap. Letakkan batang peluru pada bid raba jam ukur pada bid vertikal batang peluru dan mulailah dari ujun batang pelurus, paral terhadap gerak meja ar memanjang.	Gerakkan meja sepanjang ukuran panjang penggerindaan dan baca penyimpangannya. Meja pada posisi tengah memanjang a-b dan dalamarah melintang c-d dan bacalah. Jumlah titik pengukuran pengujian tergantung dari ukuran meja.
a Uji Geometris	Peralatan Uji	÷	- Batang peluzus - Jam ukur - Kaki jam ukur	Pendatar presisi
Cara	Gambar			
	Sasar	7,	Kelurusan gerak me- manjang meja.	Kerataan permukaan meja dalam daerah penggerindaan.
ſ		-	2	rj.

Tabel (lanjutam)

Tabel (lanjutam)

Cara Uji Geometris

nyimpanga	GIIK	1). 0,01 per 1000	2). 0,01 per 1000			0,01 per 1000		
Pelaksanaan Uii	1	Meja pada posisi tengah. Pasanglah kaki jam ukur dan jam ukur pada bagian mesin yang tetap.	Letakkan penyiku pada meja posisi (1) dimana kaki penyiku menempel pada alur T yang merupa- kan referensi permukaan alur T.	Sentuhkan pereba jamukur pada penyiku. Gerekkan meja sepanjang gerek me- lintang penggeringaan dan baca penyimpangannya	Lakukan pengujian terse- but pada posisi (2) dan baca penyimpangannya.	Meja pada posisi tengah. Pasanglah kaki jam ukur dan jam ukur pada kepala spindel.	Sentuhkan peraba jam ukur pada silinder uji (a).	Gerakkan kepala spindel sepanjang ketinggian penggerindaan dan baca penyimpangannya.
Peralatan Uii	4	- Kaki jam ukur - Jam ukur - Penyiku		* ***		- Kaki jam ukur - Jam ukur - Silinder uji		
Gambar								
Sasaran Uji	2	Ketegaklurusan alur T meja terhadap ye- rak melintang meja.				Ketegaklurusan dari gerak vertikal ke- pala spindel terha- dap permukaan meja	***	
10.		9				۲.		

Yang Dibolehkan	9	0,01	0,0	0,0) per 100
Pelaksanaan Uji	5	Pasang kaki jam ukur dan jam ukur pada bagian me- sin yang tetap. Sentuhkan peraba jam ukur pada spindel. Putar spindel. penyimpangannya pada (a) dan (b)	Pasang kaki jam ukur dan jam ukur pada bagian mesin yang tetap, dan arahkan ke ujung spindel. Sentering spindel. Sentuhkan peraba jam ukur pada bola baja. Putar spindel dan baca penyimpangannya.	Meja pada posisi tengah. Pasang kaki jam ukur dan jam ukur pada spindel. Sentuhkan peraba jam ukur pada silinder uji pada (a) sehingya peraba jam ukur menventuh silinder uji pa da (b) baca penyimpang- annya. Putar silinder uji 180°, dan ulangi pengujian tersebut.
Peralatam Uji	4	- Kaki jam ukur - Jam ukur	- Kaki jam ukur - Jam ukur - Bola baja	- Silinder uji - Jan ukur - Keki jan ukur
Gambar	3			
Sasaran Uji	3	Penyimpangan putar radial spindel.	Penyimpangan putar aksial dari spindel	Kesejajaran sumbu spindel terhadap permukaan meja.
ic.	-	30	<u>o</u>	3.

+

Tabel (lanjutan)

Satuan : mm	Yang Dibolehkan	9	0,01 per 300
įs	Pelaksanaan Uji	5	Meja pada posisi tengah. Pasang kaki jam ukur dan jam ukur pada spindel. Pasang penyiku atau bilah ukur pada acuan alur T meja. Sentuhkan peraba jam ukur pada penyiku (a). hingga peraba jam ukur menyentuh penyiku pada (b) dan baca penyimpangannya.
Cara Uji Geometris	Peralatan Uji	*3	- Kaki jam ukur - Jem ukur - Peryiku atau bilah ukur
	Gambar		
	Saseran Uji	2	Ketegaklurusan sumbu spindel terhadap alur T meja.
	110.	1	급





BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3,4,7,10 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id